


6.2 Muunnosmansetit C 50x, C 75x, C 90x, C 110x, C 130x, C 160x, C 200x



Virtausputken maksimihalkaisija

- ks. taulukko

Keskeltä keskelle -mitta

- Asennettaessa läpivientejä vierekkäin, tulee käyttää vähintään detaljipiirustuksista ilmeneviä K-mittoja.

Rakennepaksuus

- min 100 / 150 mm [seinä]
- min 150 / 200 mm [välipohja]

Asennus

- Muunnosmansetti asennetaan muovi- ja metalliputken liitoskohtaan. Mansetin asennus muoviputken päälle liitospantaan kiinni.

6.2.1 Muunnosmansettien mittatiedot

Tuote	A Mansetin Ø (mm)	B Mansetin korkeus (mm)	C Kiinnikkeen pituus (mm)
C 50x	70	45	149
C 75x	90	45	149
C 90x	108	45	149
C 110x	130	45	149
C 130x	148	45	149
C 160x	190	45	149
C 200x	235	45	149

Tuote	Läpivietävä putki [Muhvi*] (Ø mm)
C 50x	50 (32*)
C 75x	75 (50*)
C 90x	90 (75*)
C 110x	110
C 130x	130 (110*)
C 160x	160
C 200x	200

* myös muoviputken muhvin päälle

