


## 6.2 Muunnosmansetit C 50x, C 75x, C 90x, C 110x, C 130x ja C 160x



### Virtausputken maksimihalkaisija

- ks. taulukko

### Keskeltä keskelle -mitta

- Asennettaessa läpivientejä vierekkäin, tulee käyttää vähintään detaljiirustuksista ilmeneviä K-mittoja.

### Rakennepaksuus

- min 100 / 150 mm [seinä]
- min 150 / 200 mm [välipohja]

### Asennus

- Muunnosmansetti asennetaan muovi- ja metalliputken liitoskohtaan. Mansetin asennus muoviputken päälle liitospantaan kiinni.

### 6.2.1 Muunnosmansettien mittatiedot

Tuote	A Mansetin Ø (mm)	B Mansetin korkeus (mm)	C Kiinnikkeen pituus (mm)
C 50x	70	45	150
C 75x	90	45	150
C 90x	110	45	150
C 110x	130	45	150
C 130x	150	45	150
C 160x	190	45	150

Tuote	Läpivietävä putki [Muhvi*] [Ø mm]
C 50x	50 (32*)
C 75x	75 (50*)
C 90x	(75*)
C 110x	110
C 130x	(110*)
C 160x	160

\* myös muoviputken muhvin päälle

